


ZİNCİR MEKANİZMALARI

Tipleri:

Kullanma Maksatlarına Göre:



- a) Tahrik Zincirleri
- b) Transport Zincirleri
- c) Yük Zincirleri



Konstrüksiyonuna Göre:


- a) Pernolu Zincirler:

Gall Zinciri (Şekil 4) : DIN 8150 ve DIN 8151 de standartlaştırılmış yük zincirleridir. Maksimum çevresel hızları $v_{umax} = 0,6 \text{ m/s}$.




Şekil 4. Gall Zinciri : 1-Perno 2-İç Bakla 3- Dış Bakla

Fleyer Zinciri (Şekil 5): DIN 8152 de standartlaştırılmış yük zincirleridir. Gall Zincirlerinin geliştirilmiş şeklidir. Maksimum çevresel hızları $v_{umax} = 0,5 \text{ m/s}$.




Şekil 5. Fleyer Zinciri

b) Burçlu (Manşonlu) Zincirler (Şekil 6): DIN 8164, DIN 8165 ve DIN 8171 de standartlaştırılmış yük zincirleridir. Ağır şartlarda, düşük hızlarda ($v_{umax} = 7 \text{ m/s}$) kullanılır.



Şekil 6. Burçlu Zincir
1-Pemo 2-İç Bakla 3- Dış Bakla
4-Burç


c) Zarflı Zincirler (Şekil 7): DIN 73232 de standartlaştırılmış hafif zincirlerdir. Burç yerine saçtan bükülmüş bir zarf kullanılır. Maksimum çevresel hızları $v_{umax}=12$ m/s.



Şekil 7. Zarflı Zincir

d) Makaralı (Rulolu) Zincirler:


Makaralı Zincirler (Şekil 8): DIN 8180 ... DIN 8189 da standartlaştırılmış yük zincirleridir. Kayma hareketi az olduğundan yüksek hızlarda kullanılır. Maksimum çevresel hızları $v_{umax}=35$ m/s.



Şekil 8. Makaralı Zincir


1-Perno 2-İç Bakla 3- Dış Bakla 4-Burç 5-Makara

Rotary Zincirleri (Şekil 9): DIN 8182 de standartlaştırılmıştır. Makaralı zincirden şekil olarak farklılık gösterir. Maksimum çevresel hızları $v_{umax} = 17 \text{ m/s}$.







Şekil 9. Rotary Zincir

e) Dişli Zincirler (Sessiz Zincir) (Şekil 10): DIN 8190 da standartlaştırılmıştır. Sessiz ve hemen hemen hiç sürtünme kaybı yoktur. Maksimum çevresel hızları $v_{umax} = 25 \text{ m/s}$.




Şekil 10. İçten Kılavuzlu Dişli Zincir (Sessiz Zincir)






f) Özel Zincirler:

Sökülebilir Mafsallı (Şekil 11), Çelik Pernolu (Şekil 12) gibi özel maksatlarla imal edilen zincirler bu sınıfa girerler.



Şekil 11. Sökülebilir Mafsallı Zincir



Şekil 12. Çelik Pernolu Zincir

Makaralı Zincirler:

Avantajları:

- * Şekil bağlı olması
- * Eksen mesafesi kolay ayarlanabilir
- * Verim yaklaşık %98 dir.
- * Ön gerilme gerekmez. Küçük yataklar kullanılabilir.
- * Montajı kolaydır.
- * Alaşımılı ve yüksek evsafli malzeme kullanıldığında yüksek güçlerde mukavimdir.

Özellikleri:

Kırılma Yükü: Kırılma yükü kesme deneyi ile bulunur. Lokmalar yük altında denenerek bu değer tesbit edilir. Bu değerler standartlarda tablolar halinde verilmiştir. (Şekil 13 ve Şekil 14).

Elastisite Sınırı: Zincir kırılmadan önce kalıcı şekil değiştirmeye uğrar. Teorik olarak zincir elastisite sınırına kadar yüklenebilir. Pratik de ise bu değerin %80 l oranında bir yükleme yapılabilir. Elastisite sınırı, kırılma yükünün yaklaşık % 60-70 i kadardır.

Mafsal Basıncı: Mafsal basıncına maruz alan, perno çapı ve dış genişliği (veya zincir genişliği) kullanılarak hesap edilir. Tablolarda verilmiştir. (Şekil 13 ve Şekil 14).

$$p = \frac{F}{A} \quad [N/cm^2]$$

F: Zincire gelen kuvvet


A: Alan

Normal yüklenen zincir mekanizmalarında, bu değer 2000 ila 3000 [N/cm²] arasında bulunur.

Boyutlandırma:

Hesap ve Zincir Seçimi:

Standartlarda, zincirlerin iletebilecekleri güçler, küçük çerkin devir sayısına bağlı olarak diyagramlarda gösterilmiştir. Bu diyagramlar DIN 8187 (Şekil 15) de Avrupa, DIN 8188 (Şekil 16) de Amerikan tipi makaralı zincirler için verilmiştir.



Şekil 15. DIN 8187 ye göre Avrupa Tipi Makaralı Zincirlerin Güç Diyagramı

Şekil 16. DIN 8188 ye göre Amerikan Tipi Makaralı Zincirlerin Güç Diyagramı

Bu diyagramlarda kullanılan güç:

$$N_D = N f_1 f_2$$

N : İletilecek güç

f₁ : İşletme şartları faktörü (Tablo 2)

f₂ : Diş sayısı faktörü (Tablo 3)

Tablo 2. İşletme Şartları faktörü f₁

Tahrik Eden Makina			
Tahrik Edilen Makina	İçten yanmalı motor ve hidrolik şanzıman	Elektrik motoru	İçten yanmalı motor ve mekanik şanzıman
Darbesiz	1,0	1,0	1,2
Orta darbeli	1,2	1,3	1,4
Ağır darbeli	1,4	1,5	1,7


Tablo 3. Diş Sayısı Faktörü f₂

Diş Sayısı	f ₂	Diş Sayısı	f ₂	Diş Sayısı	f ₂
15	1,26	22	0,87	29	0,66
16	1,18	23	0,83	30	0,64
17	1,12	24	0,79	31	0,62
18	1,05	25	0,76	32	0,60
19	1,00	26	0,73	33	0,58
20	0,95	27	0,70	34	0,56
21	0,91	28	0,68	35	0,54


Diyagramda 1 - 4 gösterilen hız bölgelerinde:

- 1 Elle yağlama
- 2 Damlalıkla yağlama (Şekil 17)
- 3 Yağ banyosu veya yağ sıçratma diskli (Şekil 18)
- 4 Pompa ile cebri yağlama (Şekil 19)

yapılmalıdır.



Şekil 17. Damlalıkla Yağlama



Şekil 18. Yağ Banyosunda ve Sıçratma Diskli Yağ Banyosunda

Şekil 19. Cebri Yağlama

Zincir Uzunluğunun Hesabı:

Bakla sayısı: $x = 2 \frac{a}{t} + \frac{z_1 + z_2}{2} + \left(\frac{z_1 - z_2}{2\pi} \right)^2 \frac{t}{a}$

Eksen Mesafesi:

$z_1 = z_2$ ise

$$a = \frac{x - z}{2} t$$

$z_1 < z_2$ ise

$$a = \frac{t}{4} \left[\left(x - \frac{z_1 + z_2}{2} \right) + \sqrt{\left(x - \frac{z_1 + z_2}{2} \right)^2 - 2 \left(\frac{z_2 - z_1}{\pi} \right)^2} \right]$$

Zincir Çarklarının Boyutlandırılması:

Taksimat dairesi çapı : $d_0 = t x / \pi$

t : Hatve

x : dış (Bakla) sayısı

Dişdibi dairesi çapı : $d_f = d_0 - d_1$

d_1 : makara çapı

Dişbaşı dairesi çapı : $d_k = d_0 + 0,55d_1$ (14 dişe kadar)

$d_k = d_0 + 0,65d_1$ (15-24 dışlerde)

$d_k = d_0 + 0,8d_1$ (24 dışten sonra)

Dişli Zincirler (Sessiz Zincir)


Dişli Zincirlerin hesabı standartlaştırılmıştır. Hesabı makaralı zincirlere benzer şekilde yapılır.

Diyagramda kullanılan güç şu şekilde bulunur.

$$N_k = N f_1$$

f_1 : İşletme şartları faktörü (Tablo 2)

Şekil 20 deki diyagramdan zincir hatvesi tespit edilir. Bulunan bu hatveden çarkın taksimat dairesi çapı hesap edilir.




Şekil 20. Zincir Hatvesinin Seçimi

$$\text{Taksimat dairesi çapı} : d_0 = t x / \pi$$

t : Hatve

x : Bakla sayısı



Şekil 21. Zincir Genişliğinin Seçimi

Zincir genişliği ise, şekil 21 deki diyagramdan devir sayısı ve güç gözönüne alınarak bulunur.

Dişli zincirlerde yağlama hızlarına göre aşağıdaki gibi yapılmalıdır.


8 m/sn hızda kadar Katı ya g veya damlal『kla,

8-12 m/sn hızlarında ya g banyosunda,

12 m/sn hızdan sonra cebri yağlama yapılmalıdır.

Zincir Çarklarının Konstrüksiyonu:

Çarklarda, mukavemeti minimum 500 N/mm^2 olan malzeme kullanılır. 38 dişten sonra dökme demir veya dökme çelik de kullanılır.




Şekil 22 Zincir Çark Tipleri


a). Basit çark, b). ve c). Faturalı çarklar, d). ... g). Döküm çarklar, h). Civatalı çark, i) ve k). Kaynaklı çarklar.

Zincir Uçlarının Birleştirilmesi:


Zincirler genel olarak uçları açık vaziyette metre ile temin edilir. Bu zincirlerin uçlarının birleştirilmesi için standart bağlama parçaları vardır. (Şekil 23)



← Direction of Travel




Şekil 23. Bağlama Parçaları




Şekil 23. Bağlama Parçaları (devam)
a).-e). Normal baklılı f).ve g). boyunlu baklı

Zincirlerde Titreşim Sönümleme:


Periyodik darbeli yükleme ve yüksek çevresel hızlarda, zincirlerde titreşimler meydana gelir.(Şekil 24). Bu titreşimlerin sökümlenmesi icabeder. Bu maksadla çeşitli konstrüksyonlar kullanılır. Zincire, plastik malzemeden (naylon) pabuçlar, yay veya hidrolik elemanlar vasıtasyyla bastırılır. (Şekil 25)




Şekil 24. Zincirde meydana gelen titreşimler




Şekil 25. Titreşim Sönümleme Elemanları




Şekil 26 Zincir Çark Profili



Şekil 27 Zincir Çark Profili (Amerikan Normuna Göre)




Şekil 28 Zincir Çark Profilini Hasıl Eden Form Freze




Şekil 29 Dişli (Sesiz) Zincir Çark Profili

KİNEMATİK

Poligon çokgen etkisi: Zincirin, zincir çarklarına bir poligon çokgen şeklinde sarılması nedeniyle, çarkta etken çap, d'_1 ile $d'_1 \cos(\varphi/2)$ arasında değişir. Şekil 30. Bunun sonucu, çarkın sabit açısal hız ile dönmeye rağmen zincirin hızı $v_{\max} = \omega d'_1 / 2$ ve $v_{\min} = \omega_1 d'_1 \cos(\varphi/2) / 2$ değerleri arasında periyodik olarak salınır. Şekil 30'a göre $d_1 = p / \sin(\varphi/2)$, $\varphi = 2\pi / z_1$ (radyan), $v_{\text{ort}} = \omega_1 p z_1 / 2\pi$



Şekil 30 Sabit devir sayısında dönen zincir çarkında poligon etkisi





Şekil 31 Zincirin çarka sarılması

Şekil 32 Dış sayısının fonksiyonu olarak zincir hızının düzgünşülük oranı

Table 2 — Maximum hp capacity at various speeds for 15-tooth sprockets

Sprocket speed, rpm	Maximum horsepower capacity			
	Roller chain	Four strand	Double pitch	Offset sidebar
Single strand				
100	101	333	21.5	241
200	188	620	21.1	290
400	297	980	8.5	270
600	140	462	6.6	140
800	83.5	276	4.3	
1,000	59.7	197		
1,200	41.4	137		
1,400	29.5	97.4		
1,600	21.3	70.3		
1,800	17.9	59.0		
2,000	13.2	43.5		
2,200	11.4	37.6		
2,400	10.0	33.0		
2,600	7.4	24.6		
2,800	6.7	22.1		
3,000	6.0	19.8		



Şekil 33 Zincir çark mekanizması